



**AUTO
BOOKING**

**Отчёт по выездной
диагностике авто**

Общая информация



Заявка № 33455

Дата проведения диагностики: 25.04.2019
12:30:00

Город: Киев

Имя диагноста: Владимир

Марка и модель авто: Audi A6

Тип топлива: Бензин

Тип коробки передач: Автоматическая
(гидротрансформатор)

Пробег (км): 1560

VIN код: JKL076LKT6WJ00

Визуальные следы замены номера кузова:
Отсутствуют

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика



Диагностика электронной системы автомобиля позволит оценить состояние узлов, деталей и блоков управления авто. Узнав ошибки и проблемы системы, вы сможете предупредить возможные поломки.

Если в процессе компьютерной диагностики были выявлены уведомления о неполадках, они будут указаны в данном отчёте: **Ошибок не выявлено**

Компьютерная диагностика



Обороты двигателя: Норма

Температуры впускного воздуха: Норма

Давление масла: Норма

Расход воздуха: Норма

Давление во впускном коллекторе: Норма

Положение дроссельной заслонки: Норма

Состояние топливной системы: Норма

Данные лямбда-зондов: Норма

Температура охлаждающей жидкости: Норма

Резюме мастера по компьютерной диагностике: По результатам компьютерной диагностики проблем с автомобилем не выявлено

Осмотр автомобиля

Диагностика кузова




Выявление наличия царапин, трещин, очагов коррозии. Геометрия кузова.

Если вмятину и царапины можно заметить и самому, то определить, подвергался ли кузов сервисной покраске, ремонту сколов может лишь специалист с применением ультразвукового толщиномера. Толщина лака и краски, а также шпатлевки, нанесенной на невыправимую вмятину, после малярных работ будет выше, чем тех, что нанесены на заводе, поэтому места покраски обязательно будут выявлены прибором.

Диагностика кузова

Зоны кузова



Диагностика кузова



Зона 1: Норма

Зона 2: Норма

Зона 3: Норма

Зона 4: Норма

Зона 5: Норма

Зона 6: Норма

Зона 7: Норма

Зона 8: Норма

Зона 9: Норма

Зона 10: Норма

Зона 11: Норма

Зона 12: Норма

Зона 13: Норма

Резюме мастера по кузову: Кузов в идеальном состоянии, повреждений и очагов коррозии не обнаружено.

Проверка контрольных ламп приборной панели



Состояние: Норма

Резюме мастера по контрольным лампам приборной панели: Индикация приборной панели в норме

Проверка стекол и оптики



Передние световые приборы


Ближний: Работает

Дальний: Работает

Поворот: Работает

Габарит: Работает

Противотуманка: Работает



Ближний: Работает

Дальний: Работает

Поворот: Работает

Габарит: Работает

Противотуманка: Работает

Регулятор наклона угла света: Работает

Проверка стекол и оптики



Задние световые приборы


Поворот: Работает

Задний ход: Работает

Стоп: Работает

Габарит: Работает

Номер: Работает



Поворот: Работает

Задний ход: Работает

Стоп: Работает

Габарит: Работает

Номер: Работает

Проверка стекол и оптики



Стекла

Лобовое: Норма

Заднее: Норма

Переднее правое: Норма

Заднее левое: Норма

Переднее левое: Норма

Заднее правое: Норма

Резюме мастера по стеклам и оптике: Все световые приборы функционируют.
Повреждений стекол не обнаружено.

Осмотр днища и подкапотного пространства



Выявление наличия течей, определение состояния ремней, роликов, технических жидкостей (тормозной, охлаждающей, масла и т.д.)

Работа двигателя: Норма

Герметичность двигателя: Нет подтёков

Уровень антифриза: Норма

Маслозаливная горловина: Норма

Состояние антифриза: Чистый и прозрачный

Уровень масла в двигателе: Норма

Осмотр днища и подкапотного пространства



Старт мотора: Норма

Уровень тормозной жидкости: Норма

Выхлоп двигателя: Норма

Состояние тормозной жидкости: Хорошее

Работа на холостом ходу: Равномерная

Состояние роликов и ремней



Ремень ГРМ: Норма

Натяжной ролик: Норма

Ремень генератора: Норма

Направляющий ролик: Норма

Резюме мастера по днищу и подкапотному пространству а также состоянию ремней: Автомобиль в полностью рабочем состоянии. Проблем в работе двигателя, течей и т.д. не выявлено. Технические жидкости в хорошем состоянии. Ремни, ролики и прочее навесное оборудование в норме.

Проверка подушек и ремней безопасности



Ремни безопасности: Норма

Подушки безопасности: Норма

Резюме мастера по безопасности: Все подушки присутствуют и полностью работоспособны

Тест драйв

Тест драйв



Выявление посторонних звуков, шумов, стуков. Диагностика рулевого управления.

Разгон: **Равномерный**

Переключение передач: **Плавное**

Температура двигателя во время езды: **Норма**

Положение руля при езде по прямой: **Ровное**

Сторонние шумы в двигателе: **Отсутствуют**

Шумы обшивки и оборудования салона:
Отсутствуют

Предупреждения на приборной панели:
Отсутствуют

Нулевая точка руля: **Норма**

Тест драйв



Посторонние запахи в салоне: Отсутствуют

Подвеска: Норма

Общее состояние ходовой автомобиля: Норма

Состояние тормозной системы автомобиля:
Норма

Общее состояние рулевого управления: Норма

Резюме тестовой поездки: Автомобиль ведёт себя естественно. Проблем в работе мотора и коробки передач не выявлено. Шумы и вибрации отсутствуют. Рулевое управление в норме. Вибрации на руле отсутствуют. Тормозная система в норме.

Наши контакты



AUTO
BOOKING



AUTO
BOOKING



AUTO
BOOKING



Autobooking Украина
<https://autobooking.com>
e-mail: ukraine@autobooking.com
Тел. +38 044 221 0 466